

WYKRUSZAJĄCE SIĘ SKŁĘPIENIE
ORAZ ŚCIANY

ZNISZCZONA POSADZKA


SKŁĘPIENIE I ŚCIANA SILNIE
ZAWILGOĆONE
ZNACZNE WYKWITY SOLI

KORZENIE DRZEW PRZERASTAJĄCE
PRZEZ SKŁĘPIENIE

GRANICA INWENTARYZACJI TUNELU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POWIERZCHNIA PODŁOGI

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pu [m²]
0.24	KORYTARZ	116,41
0.26	TUNEL	4,67



a c		archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com			
NAZWA I ADRES OBIEKTU		ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW CHRONIONYCH GMINY NYSZA - OBSZAR NATURA 2000 FORTY NYSKIE DZ. NR 1/1 A.M. 66, 1/119, 2 A.M. 11, 2/48 A.M. 14, JEDN. EW. NYSZA- MIASTO, OBREB EW. 0003 RADOSZYN		STADIUM DOKUMENTACJI: INWENTARYZACJA	
				BRANŻA: ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU		INWENTARYZACJA KORYTARZY FORTECZNYCH - OSTOI NIETOPERZY		DATA: 10. 2017 r.	
BRANŻA		PROJEKTANT		PODPIS	
ARCHITEKTURA		dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		Skala rys. 1:100 Nr rys. 7 i	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		mgr inż. arch. Piotr Smoter			